



NIEUWSBRIEF Vakinformatie asbestattest - 2 - oktober 2022

De eerste asbestattesten

Het eerste asbestattest rolde op 15 september uit de databank. Het gebouw dat onder de loep werd genomen, was een winkelpand en bleek asbestveilig te zijn. Weer een stap dichterbij een asbestveilig Vlaanderen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest. En tegen 2040 streeft Vlaanderen ernaar dat al die locaties een asbestattest met conclusie "asbestveilig" hebben.

Voorbeeldattest

Bent u benieuwd naar hoe een asbestattest er uitziet? Dan vindt u [op onze website](#) een voorbeeld. Het asbestattest beschrijft enkele asbestverdachte materialen en bevat een voorbeeld van alle types inspectiefiches. Zo kan u zien hoe de ingegeven inventarisatiegegevens finaal gerapporteerd worden in het asbestattest.

Voeg de contactgegevens van uw procesgecertificeerd bedrijf toe

Eigenaars vinden op de website van de OVAM een lijst van de procesgecertificeerde bedrijven. Op dit ogenblik staan hierin geen specifieke contactgegevens omdat de OVAM daar niet over beschikt. Via [dit online formulier](#) kunt u ons uw contactgegevens bezorgen. In de loop van oktober publiceert de OVAM dan een nieuwe lijst van de procesgecertificeerde bedrijven met hun contactgegevens.

Opgelet! De oude lijst wordt volledig vervangen door de nieuwe. Dus ook als uw bedrijf al op de bestaande lijst staat, vult u het formulier in met uw contactgegevens om ze op de nieuwe lijst te publiceren.

Deze werkwijze is nodig omdat de procesgecertificeerde bedrijven zelf moeten instaan voor het doorgeven van de correcte en actuele contactgegevens. De OVAM zorgt er enkel voor dat nieuwe contactgegevens gepubliceerd worden op de website.

Het is ook mogelijk om verschillende zetels aan te geven; vul dan per zetel een formulier in.

Vier certificatie-instellingen asbest: COPRO, DNV, CERTIPRO en SKH

Na COPRO en DNV zijn ook CERTIPRO en SKH erkend als certificatie-instelling. Hiermee ontvingen alle vier kandidaat certificatie-instellingen een positieve beslissing op hun aanvraag. De OVAM wil hen feliciteren met hun erkenning en bedanken voor de getoonde inzet als bijdrage in de opstart van dit gloednieuwe certificatie-systeem. De certificatie-instellingen en hun contactgegevens vindt u op [certificatie-instellingen](#).

De OVAM-website en de CI: helpdesk voor uw vragen en problemen

Bent u kandidaat of gecertificeerd asbestdeskundige en heeft u een vraag of probleem? Neem dan eerst eens een kijkje op onze webpagina met "[Vakinformatie over het asbestattest](#)". Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw job als asbestdeskundige goed geïnformeerd uit te oefenen.

Alle informatie over het traject dat u moet afleggen om asbestdeskundige te worden, vindt u op de webpagina "[Hoe word ik asbestdeskundige?](#)"

Heeft u daar het antwoord op uw vraag of voor uw probleem niet gevonden? Neem dan contact op met uw certificatie-instelling. Dit geldt ook voor problemen met de databank. De CI's vervullen binnen hun erkenning de wettelijke taak om een eerstelijns telefonische en digitale helpdesk te bieden aan hun certificaathouders. Als de CI niet kan antwoorden op uw vraag, dan zal de CI contact opnemen met de OVAM voor verdere ondersteuning.

Dien uw vraag in via dit [contactformulier](#).

Vraag van de week: Waarom vermeldt het asbestattest (nog) geen afdruiptzone?

Asbestdeskundigen kunnen de aanwezigheid van een afdruiptzone in de bodem ingeven in de inventaristiedatabank. Voorlopig worden die gegevens niet opgenomen in een asbestattest.

De grote kans op aanwezigheid van een afdruiptzone langs verweerde asbestcementen dak- en gevelbekleding is uitvoerig gedocumenteerd in bodemonderzoeken en studies. Wat nog onvoldoende bestudeerd is, is het effectieve blootstellingsrisico dat al dan niet uitgaat van een afdruiptzone. Wat is de kans op het vrijkomen van asbestvezels? Wat is het gedrag van de asbestcementdeeltjes in de bodem?

Daarom laat de OVAM eerst verder onderzoeken wat de effectieve blootstellingsrisico's zijn. Op basis van dit onderzoek kunnen we het juiste beleid uitstippelen en de juiste beheersmaatregelen en adviezen opnemen in de asbestattesten.

Vaak voorkomende fouten

Intussen wordt de inventarisatiedatabank volop gebruikt. Daardoor krijgen we inzicht in wat goed loopt en welke fouten meermalen gemaakt worden. Op de [OVAM-website](#) vindt u een overzicht van de vaak voorkomende fouten en richtlijnen om deze te vermijden.

Volgende vaak voorkomende fouten staan alvast op de website. Het overzicht wordt stelselmatig aangevuld.

- Maak bij voorkeur één plan per verdieping per gebouw, en niet per materiaal.
- Duid de asbestverdachte materialen zelf ook leesbaar aan op het plan.
- Geef elk plan een eenduidige titel.
- Duid op correcte manier aan of het om een gedeeltelijk gebouw of het volledige gebouw gaat.
- Zorg ervoor dat het monster representatief is voor het volledige materiaal, opgenomen in de fiche.

Toepassing in de kijker: de tuinhals

Huidige tuinhalsen bestaan vooral uit metaal. Vroeger werd dit gereedschap ook vervaardigd uit beton in een asbestcementen koker.



Het rollend gedeelte bestaat uit een niet-asbesthoudende kern (beton) en een asbesthoudende mantel (asbestcement). Het gaat eigenlijk om verloren bekisting, waarbij buizen in vezelcement werden gebruikt als gietvorm om er dan beton in te storten. Zo'n gebruik van een asbestcementen koker als verloren bekisting zien we ook terug bij steunpalen. Dergelijke tuinhalsen geeft een ADI in de databank in als een roerend goedfiche. De primaire drager is hier materieel/arbeidsmiddel. De asbesttoepassing omschrijft de ADI als verloren bekisting (buis, koker). Als de tuinhals niet meer gebruikt wordt, hanteert de ADI een afvalfiche.

Nieuwe leidraadfiches en updates

De website van de OVAM biedt een pak aan [vakinformatie](#). We vullen deze steeds aan met nieuwe of actuele informatie voor professionelen, waaronder de leidraadfiches voor de ADI. Bij de leidraadfiches vermelden we de versie in de bestandsnaam aan de hand van de code 'V1,2,3,...' waarbij het getal verwijst naar de versie. Een nieuwe versie gaat altijd aangevuld of gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige versie.

Nieuwe leidraadfiches:

- Gebondenheid en bindmiddel
- Gemeenschappelijke delen
- Onderzoekbeperkingen
- Overdracht

Geactualiseerde leidraadfiches:

- Asbestveilig
- Eenvoudig bereikbaar
- Gebruik inspectiefiches databank
- Monsternamen algemeen
- Richtlijnen bronfiche
- TCR

> Meer info vindt u steeds op [www.asbestinfo.be](#) <